

Patch-Informationen

mb WorkSuite 2014.080

Datum der Freigabe: 28.08.2014
DVD-Titel: 2014.080

ViCADO **Programmerweiterungen und Korrekturen**

Bauteile

- Von Treppen generierte Deckenöffnungen waren nicht mehr mit den Geometrie-Werkzeugen bearbeitbar.

Dach

- In einigen Dachflächen wurden eingesetzte Dachflächenfenster nicht korrekt erzeugt.

Visualisierung

- Unter Umständen wurden bei Lochtexturen die freigestellten Bereiche nicht korrekt erkannt.

Bewehrung

- Die Flächenermittlung für das Abbilden von Biegeformen wurde korrigiert.
- Bei Layoutänderungen von Bewehrungslisten wurde bei neuen Variablen der angegebene Durchmesser nicht direkt übernommen.

BauStatik **Neue Module**

S292.de Stahlbeton-Deckenversatz

- Leistungsbeschreibung siehe mb-news 5/2014

Programmerweiterungen und Korrekturen

S143.de Holz-Dachaussteifung

- Korrektur der Stabilitätsberechnung

S301.de Stahl-Durchlaufträger, BDK

- Drehung der Profile um 90° wieder ermöglicht

MicroFe **Programmerweiterungen und Korrekturen**

Eingabe

- Das Abgreifen der drei Definitionsstellen (P-1 bis P-3) eines veränderlichen Dickenbereichs korrigiert.

M371.de Bemessung von Eisenbahnbrücken aus Stahlbeton

- Die Bemessung von Eisenbahnbrücken konnte u.U. zum Programmabsturz führen.