

Patch-Informationen

mb WorkSuite 2015.040

Datum der Freigabe: 16.06.2015
DVD-Titel: 2015.040

ViCADO **Programmerweiterungen und Korrekturen**

Auswertung

- Untersuchung sämtlicher Geschossfolien eines Geschosses für die Volumenermittlung nach DIN 277

Referenzierte Modelle

- Texturen und Objekte aus referenzierten Modellen wurden u.U. nicht korrekt geladen

Leistungsverzeichnis

- Anzahl der Nachkommastellen für Mengen ist nun wählbar, Erhöhung der internen Rechengenauigkeit

BauStatik **Neue Module**

S705.de **Stahl-Stirnplattenstoß, Komponentenmethode - EC 3**

- [Leistungsbeschreibung](#) siehe mb-news 02-15