

Patch-Informationen

mb WorkSuite 2015.070

Datum der Freigabe: 27.08.2015
DVD-Titel: 2015.070

ViCADo **Programmerweiterungen und Korrekturen**

Bauteile

- Das Niveau von Holzbalken wurde bei der Eingabe aus der Optionenleiste nicht korrekt übernommen
- Holzstützen, die gespiegelt wurden, wurden u.U. mit einem falschen Niveau platziert

BauStatik **Neue Module**

S313.de Flach- und Fertigteilstürze

- Leistungsbeschreibung siehe mb-news Nr. 4/2015

Programmerweiterungen und Korrekturen

S019 MicroFe einfügen

- Korrektur der Lastweiterleitung

MicroFe **Programmerweiterungen und Korrekturen**

Lastabtrag

- Korrektur der Lastweiterleitung