

Patch-Informationen

mb WorkSuite 2015.022

Datum der Freigabe: 13.02.2015
DVD-Titel: 2015.022

ViCADO **Programmerweiterungen und Korrekturen**

Profilbalken

- Profilbalken, die im Schnitt gedreht wurden, waren nicht mehr sichtbar

BauStatik **Programmerweiterungen und Korrekturen**

U361.de Kran- und Katzbahnträger

- Negativen Anfahrtsmaße führten u.U. zu Nichtberücksichtigung einzelner Lasten

MicroFe **Programmerweiterungen und Korrekturen**

Eingabe

- Das Importieren eines MicroFe-Modells mit der Funktion "Ergänzen mit" führte u.U. zum Programmabsturz